



Утверждаю  
Заведующий МАДОУ детский сад № 31  
«Алёнушка» комбинированного вида  
г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ  
*Брайцева Т.В.*  
Приказ № 299 от 09.12.2021 г.

**План по устранению нарушений  
обязательных требований пожарной безопасности  
по предписанию № 226/1 от 06.12.2021 года  
МАДОУ детский сад № 31 «Алёнушка» комбинированного вида г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ**

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Запланированные действия	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5	6
1.	Прибор приемно-контрольный пожарный автоматической пожарной сигнализации установлен в общем коридоре первого этажа - помещении, не защищенном от несанкционированного доступа	ст. 83, 103 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент в области пожарной безопасности»; и. 5.12 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	01.12.2022г.	Купить и установить защищающей ящик от несанкционированного доступа посторонних лиц к прибору приемно-контрольный пожарный автоматической пожарной сигнализации	
2.	Пожарный шкаф №7 (ПК №7) изготовлен из горючих материалов	ст. 107 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент в области пожарной безопасности»	01.12.2022г.	Приобрести и установить пожарный шкаф №7 (ПК №7) изготовлен из не горючих материалов	

3.	Заполнение проема в противопожарной перегородке помещения (ориентир рядом с электрощитовой), используемое как склад выполнено без учета нормируемого предела огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности	5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.»; п. 4.2.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.12.2022г.	Заключить договор на приобретение и установку противопожарной двери в помещении, используемом как склад. Направить служебное письмо на имя Начальника МКУУО о выделение финансирования.	
4.	Подвал не оборудован АПС	п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	01.12.2022г.	Подать заявку на разработку сметного расчёта по данным видам работ. Направить служебное письмо на имя Начальника МКУУО о выделение финансирования.	
5.	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в подвальном помещении	и. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.12.2022г.	Подать заявку на разработку сметного расчёта по данным видам работ. Направить служебное письмо на имя Начальника МКУУО о выделение финансирования.	
6.	Провода соединительных линий системы оповещения людей о пожаре не проложены в строительных	п. 3.9 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о	01.12.2022г.	Направить повторное служебное письмо на имя начальника МКУУО о выделение	

	конструкциях, коробках или каналах из негорючих материалов	пожаре в зданиях и сооружениях»		финансирования.	
7.	Система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа в помещениях дошкольного образовательного учреждения с числом мест более 150 оповещает всех находящихся людей в учреждении без использования специального текста оповещения. Используется текст, способный вызвать панику	п. 5.1, п.6 табл.2 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; п.1 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.12.2022г.	Направить повторное служебное письмо на имя начальника МКУУО о выделение финансирования.	
8.	АПС и СОУЭ смонтированы проводом КПСЭСнг. Требуется замена на провод КпСНг(А)-FRLSTx для детских учреждений	ГОСТ 31565-2012	01.12.2022г.	Направить повторное служебное письмо на имя начальника МКУУО о выделение финансирования.	