



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Салаватский межрайонный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

453259, РБ, г. Салават, бул. Матросова, 30, тел.35-05-04, факс: 35-05-05

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №226/ 1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению – детский сад № 31 «Аленушка» города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярева Сергея Викторовича № 226 от «23» ноября 2021 года, КНМ № 02210061000201387690

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в период с «25» ноября 2021 года
по «06» декабря 2021 года

проведена **плановая выездная проверка**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МАДОУ – д/с №31 г. Ишимбая МР ИР РБ Брайцева Т.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Прибор приемно-контрольный пожарный автоматической пожарной сигнализации установлен в общем коридоре первого этажа – помещении, не защищенном от несанкционированного доступа	ст. 83, 103 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.12 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	01.12.2022г.	
2.	Пожарный шкаф №7 (ПК №7) изготовлен из горючих материалов	ст. 107 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2022г.	
3.	Заполнение проема в противопожарной перегородке помещения (ориентир рядом с электрощитовой), используемое как склад выполнено без учета нормируемого предела огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности	п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.»; п. 4.2.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»	01.12.2022г.	
4.	Подвал не оборудован АПС	п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	01.12.2022г.	
5.	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в подвальном помещении	п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.12.2022г.	
6.	Провода соединительных линий системы оповещения людей о пожаре	п. 3.9 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре	01.12.2022г.	

	не проложены в строительных конструкциях, коробках или каналах из негорючих материалов	в зданиях и сооружениях»		
7.	Система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа в помещениях дошкольного образовательного учреждения с числом мест более 150 оповещает всех находящихся людей в учреждении без использования специального текста оповещения. Используется текст, способный вызвать панику	п. 5.1, п.6 табл.2 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; п.1 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.12.2022г.	
8.	АПС и СОУЭ смонтированы проводом КПСЭСнг. Требуется замена на провод КПСнг(А)-FRLSTx для детских учреждений	ГОСТ 31565-2012	01.12.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МАДОУ д/с №81 Драгилева Т.Ф.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]
(подпись)

Сафиуллин Тимур Рамилевич – государственный инспектор города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



(подпись)

06.12.21

* отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий